





MARINESHINE CO.,LTD




**คู่มือ Training
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE**




1.การวางท่อ

- ถอดปะกัปกให้เหลือครึ่งหนึ่ง แล้ววางท่อตามแนวให้ท่อเข้าโค้งกับตัวปะกัปก
- ตัวปะกัปกนี้ จะมีหลายชั้น เราสามารถปรับให้เหมาะสมกับขนาดท่อที่เราใช้งานได้




2. การตั้งค่าปะกั๊บให้พอดีกับขนาดของท่

- เมื่อปรับได้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว วางปะกั๊บอีกรั๊งหนึ่เพื่อทำการล่อดท่ และล่อดตัวปะกั๊บให้เรียบร่อยแล้ว



3.ปาดหน้าท่อ

- เมื่อล๊อคปะกับเรียบร้อยแล้ว ประกอบใบมีดปาด ปาดหน้าท่อให้เรียบโดยใช้เครื่องปาดหน้าท่อตรงส่วนที่เราจะทำการต่อ ปาดให้เรียบเสมอกัน เพื่อให้รอยต่อระหว่างการเชื่อมนั้นเนียน ไม่รั่วซึมง่าย



4.วางฮีทเตอร์แผ่นความร้อนเพื่อทำการเชื่อมต่อ

- เมื่อทำการปาดหน้าท่อเรียบเนียนแล้ว ใช้เครื่องฮีทเตอร์แผ่นความร้อนวางระหว่างกลาง ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนของแผ่นฮีทเตอร์เมื่อร้อนคงที่แล้วให้เลื่อนปลายท่อให้แนบชิดแผ่นฮีทเตอร์ทั้งสองฝั่งเมื่อปลายท่อละลายแล้วนำแผ่นฮีทเตอร์ออก



5.การเชื่อมประสานท่อ

- เมื่อนำแผ่นฮีทเตอร์ออกแล้วเลื่อนปลายท่อทั้งสองฝั่งให้แนบชิดประสานกันแล้วปล่อยให้ปลายท่อหายร้อนก่อนจึงค่อยถอดชิ้นงานออกจากเครื่องเชื่อม



รอยต่อระหว่างการเชื่อม ผลงานที่ได้จะออกมาเป็นลักษณะนี้